



Segreteria Regionale Sappe Sicilia

P.zza Savetteri Castelli N. 25, 92100 Agrigento - cell. 3476051262

Prot. N°69.19 ccTermini Imerese
10.05.2019

Agrigento li,

Al Direttore i.m.
Casa Circondariale
Dott.ssa Romina TAIANI
TERMINI IMERESE

E .P.C
Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Gianfranco DE GESU
PALERMO

Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Francesco BASENTINI
ROMA

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Amministrazione Penitenziaria

ROMA
Al Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali
c/o Ufficio Capo del Dipartimento
Dott.ssa Pierina CONTE

ROMA
Al Segretario Generale S.A.P.Pe
Dott. Donato CAPECE

ROMA
Alla Segreteria Locale SAPPE
TERMINI IMERESE

Oggetto : Grave instabilità strutturale muro di cinta casa circondariale Termini Imerese

Esimio Direttore

questa O.S. con precedenti note di queste segreterie regionale (la nr 36.19 del 27.02.2019), nazionale (la 1657 del 19.03.2019) e locale (la nr 24.19 del 08,02,2019) hanno evidenziato l'instabilità strutturale del muro di cinta durante le giornate di forte vento ; la cui condizione atmosferica in quel di Termini si manifesta sovente.





Segreteria Regionale Sappe Sicilia

P.zza Savatteri Castelli N. 25, 92100 Agrigento - cell. 3476051262

Ci aspettavamo, per la gravità della questione rappresentata, che venisse accolto l' invito della segreteria nazionale, ovvero sospendere i servizi di vigilanza armata sul muro di cinta fino a quando i tecnici del PRAP non si sarebbero espressi.

Nonostante siano passati tre mesi dalla prima segnalazione, purtroppo dobbiamo registrare il perdurare dell'immobilismo della direzione che sottovalutando il problema continua a far prestare servizio di vigilanza armata ai suoi sottoposti e questo nonostante due ulteriori GRAVI eventi accaduti il 21 e 22 Aprile u.s ; in dette date, il muro di cinta ha così tanto oscillato per le forti raffiche di vento che il personale impaurito ha chiamato l'Ispettore di Sorveglianza il quale non solo ha soppresso il servizio di sentinella ma ha anche interdetto l' accesso e il transito nell' intercinta esterna ed interna.

La cosa che più ci rammarica e che l' episodio appena narrato (di cui siamo venuti a conoscenza in questi giorni e per sommi capi) e antecedenti alle risposte che la S.V. ha dato a questa O.S. con le note 4352 e 4353 del 07.05.2019 , per cui nonostante Ella fosse già a conoscenza del GRAVE episodio, ha inteso non solo risponderci con due sterili note ma ha anche continuato a far prestare servizio armato sul muro di cinta le cui condizioni di stabilità non sono certe.

Per quanto fin qui rappresentato, questa segreteria regionale nel ritenerla unica responsabile di eventuali eventi in danno del personale in servizio sul muro di cinta , reitera la richiesta di sospendere i servizi di vigilanza armata sul muro di cinta ; inoltre si chiede ai sensi degli art 7 e 8 della legge 241/90 copia del certificato di agibilità concessa dopo la ristrutturazione del muro di cinta al fine di consegnarla, qualora perduri lo status quo, ai tecnici del locale comando dei vigli del fuoco o del genio civile ciò al fine di tutelare l'incolumità del personale.

In attesa di una riscontro urgente a quanto segnalato nella presente si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE S.A.P.Pe SICILIA

Calogero NAVARRA